


PMC108



◆ 名称:运动控制器

◆ 型号: PMC108

◆ 电源: DC24V

◆ 输出:连接步进电机驱动器

● 公共端:连接驱动器的脉冲+与方向+

● 脉冲输出:连接驱动器的脉冲-

● 方向输出:连接驱动器的方向-

◆ 外观尺寸: 125*91*42mm



- **❖ 电源指示灯(红色):** 上电点亮
- ❖ 运行指示灯 (绿色): 在板卡中部, 共4个
 - 慢闪(2 秒 1 次): 控制器上电,无通讯信号输入
 - 快闪(1秒5次): 控制器正在接收通讯信号
- **❖ 脉冲输出指示灯(绿色):** 一路电机一个指示灯, 共 8 个。

点亮: 有脉冲输出

灭:没有脉冲输出

- **❖ 方向指示灯(黄色):** 一路电机一个指示灯, 共 8 个。
- **❖ 定位信号指示灯(黄色):** 与接近开关相连,与接近开关指示灯同步亮灭
- **❖ 复位完成指示灯(红色):** 执行复位操作并成功后点亮,执行动作后灭
- ❖ 数码管显示: 默认显示板卡地址
- **❖ 按键说明:** 左侧为+键, 右侧为-键

在显示地址状态下,同时按住两键约 1 秒,数码闪烁,进入地址设置状态,松开按键。可通过+键或-键调整数值,此时长按+键或-键,数值会连续改变。没有按键按下 3 秒后保存并退出设置状态。

在显示地址状态下,短按-键,显示主模块版本号;短按+键,循环显示分模块版本号(相应模块第一路方向指示灯快闪一次)。

- ❖ 步进电机调试过程:
- 1. 检查各接线情况
 - 电源端子左侧为 DC24V-,右侧为 DC24V+
 - 驱动信号输出端子: 3P 端子,左侧为公共端,中间为脉冲-,右侧为方向-
 - 定位信号输入端子: 2P 端子,连接两路接近开关的信号线
 - 信号输入: RJ45 端子, 使用网线相连




- 2. 驱动器设置: 需要根据实际电机与软件参数设置驱动器的拨码开关。
- **3.** 板卡上电,显示"---",上电完成,显示板卡地址。出厂默认为 1,需要按照配置点分配表设置地址。
- 4. 打开喷泉软件,查看运行指示灯是否快闪。若快闪证明运行正常,若慢闪,则检查 该板卡到总线控制器,总线控制器到交换机,交换机到电脑的网线连接。若连接完 好,且交换机与总线控制器运行正常,则检查网线是否正确。
- 5. 使用软件对板卡进行参数初始化设置。查看板卡复位指示灯,若8路指示灯全亮,则初始化成功。
- 6. 使用软件的调试界面,选择正负角度运行一路电机。查看脉冲输出指示灯是否点亮,若没有点亮,查看板卡地址是否设置正确;查看定位信号指示灯是否闪烁,若不闪烁则检查定位信号是否接错。
- 7. 停止该路电机运行,查看是否板卡复位成功指示灯是否点亮。若点亮则复位成功。 若不亮则复位失败。
- 8. 电机全部正常后,选择 90°或-90°运行全部电机,查看演示界面的喷头方向是否与实际喷头方向一致。若不一致,少数需要更改电机线,将两组驱动线的一组调换线序,调换电机方向,若全部不一致可以使用软件更改。
- 9. 电机调试完毕。

❖ 出错与解决办法

喷泉软件打开,运行指示灯慢闪	检查该板卡到总线控制器,总线控制器到交换机, 交换机到电脑的网线连接。若连接完好,且交换 机与总线控制器运行正常,则检查网线是否正确。
调试时,脉冲输出指示灯不亮	1. 检查板卡地址是否设置正确 2. 确认有没有对板卡进行初始化设置
脉冲输出指示灯亮,但电机没有动作	1. 检查对应驱动器是否上电 2. 检查与驱动器连线线序是否正确 3. 检查驱动器是否报错 4. 若以上3步都正常,则通过交换3P输出端子来



	验证该路板卡是否正常
	5. 交换驱动器来验证驱动器是否正常
	6. 交换机电机来验证电机是否正常
电机可以动作但不能复位	1. 检查板卡 DC24V 和接近开关的 DC24V 电源是否
	为一个电源
	2. 检查电机上的接近开关与板卡控制点是否对应
	3. 检查接近开关灯和定位信号指示灯亮灭是否一
	致: 若不一致则线序接错
电机转动角度与软件不一致	检查驱动器的拨码开关是否正确
演示界面喷头转动方向与电机实际运行方向不一	1. 若少数不一致,则调换电机线,改变电机运行
致	方向
	2. 全部不一致,则可以使用软件来调整运行方向:
	喷泉软件所在文件夹下
	SysData\Init\steCardInfo.xls 文件中找到对应
	"驱动器方向"一行,若为0则该为1;若为1
	则改为0,注意不要改错水型。然后保存关闭该文
	件。再打开软件重新执行板卡参数初始化。



注:本控制器采用35mm C45导轨安装